



*Figuur 3.24: Verschillende mogelijke referenties bij drukmetingen.*

De *vacuüm druk* is de mate van onderdruk uitgedrukt in procenten vacuüm. De atmosferische druk is 0% vacuüm. De absolute nuldruk is 100% vacuüm.